

RS232 Messwandler / Messumformer für Temperatur, Feuchte, atmosphärischen Druck und CO2

Alle nachfolgenden Messwandler sind über die RS232 Schnittstelle steuer-und auslesbar.

- Die Messwandler arbeiten über das Modbus RTU oder ein Advantech ADAM kompatibles Protokoll. Das Protokoll ist im Konfigurationsmodus über den PC einstellbar.

RS232 / Messwandler / Messumformer für Temperatur

RS232 Messwandler für:

[Temperatur](#)



Messwandler für Temperatur

Messwandler H4331 (ext. Pt1000 Sens.)

[Messwandler T0310](#) (interner Sensor)

Messwandler T0318 (interner Sensor)

[Messwandler T4311](#) (ext. Pt1000 Sens.)

RS232: Messwandler für

[Temperatur/Feuchte](#)



Messwandler für Temperatur/Feuchte

Messwandler H3331 (externe Sensoren)

[Messwandler T3311](#) (interne Sensoren)

[Messwandler H3313](#) (interne Sensoren)

Messwandler T3318 (interne Sensoren)

Messwandler T3319 (externe

RS232 Messwandler für:

[Temperatur/Feuchte/Druck](#)



Messwandler für Temperatur/Feuchte und atmos. Druck.

Messwandler T7310 (internere Sensoren)

Messwandler T7311 (externe Sensoren)

Messwandler H7318 (internere Sensoren)

Sensoren)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)

RS232 Messwandler für

[Luftdruck](#)



Messwandler für Luftdruck

RS232: Messwandler für

[CO2 Konzentration](#)



**Messwandler für CO2
Konzentration**

RS232: Messwandler für

[Temperatur, Feuchte und CO2](#)



**Messwandler für Temperatur,
Feuchte und CO2 Konzentration**

[Messwandler T2314](#) (interner
Sensor)

Messwandler H5311 (externer
Sensoren)

[Messwandler H5324](#) (interner
Sensoren)

[Messwandler T5340](#) (interner
Sensor)

Messwandler T5341 (externer
Sensoren)

[Messwandler H6320](#) (interne
Sensoren)

[Messwandler T6340](#) (interne
Sensoren)

[Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#) [Gesamtkatalog RS232/485 Wandler](#)



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland